

Functiegerichte Risico Inventarisatie

Functiegerichte Risico Inventarisatie

Een Functiegerichte Risico Inventarisatie, i.c.m. met een Arbeid Hygienische Strategie, beschrijft de mogelijke risico's m.b.t. bepaalde beroepsgroepen en adviezen om deze risico's te verkleinen c.q. te voorkomen. Natuurlijk kan een metselaar een burn-out oplopen, of een kantoormedewerker onder een heftruck komen bij het uitoefenen van zijn taak, maar deze risico's worden beschreven in de Algemene Risico Inventarisatie/Plan van Aanpak. Deze functiegerichte RI&E vormt dan ook, samen met de Millieugerichte RI&E, het PAGO voorstel en de bijlagen, een niet te scheiden onderdeel van de Algemene RI&E.

Zie voor uitgebreide beschrijving van Bron-Collectieve- en Individuele maatregelen: Bijlagen hoofdstuk 10

Hoofdgroep: Interieurbouw

Beroepen, werkzaamheden en taken: Monteren van het interieur/ Interieurbouwer winkels en kantoren

Potentiele risico's:	Mogelijke oorzaken:	Risicofactor vóór het nemen van maatregelen				Bronmaatregelen: * eliminatie * vervanging * aanpassing	Collectieve maatregelen: * afschermen * afzuigen * opleiding	Individuele maatregelen: * instructie * dragen van de juiste pbm's * controle naleving	Risicofactor ná het nemen van alle maatregelen				klaar op:
		B	W	E	R				B	W	E	R	
Blootstelling aan houtstof	Onvoldoende (persoonlijke) bescherming, onvoldoende ventilatie of (punt)afzuiging, onvoldoende kennis van het materiaal	6	5	3	90	Bronmaatregelen meestal niet van toepassing	VCA diploma behalen, ruimte afschermen afzuiging gebruiken	Verplichten de juiste PBM's te dragen persoonlijke instructie controle naleving.	5	4	3	60	
Gewond raken door collega's die op dezelfde terreinen werken en daardoor in de weg lopen.	Medere bedrijven/ mensen op dezelfde locatie aan het werk.	6	5	3	90	Bronmaatregelen meestal niet van toepassing	Veiligheidskundige inschakelen.	Eigen werkplek afbakeren.	5	4	3	60	
Gewond raken door snijden	Onjuist gebruik messen	6	5	3	9	Bronmaatregelen meestal niet van toepassing	Instructie/ inwerkprogramma 3.1 VCA m.b.t.	Dragen van handschoen maxiflex orgineel ATG maat 10 zonder noppen.	5	4	3	60	

Functiegerichte Risico Inventarisatie

Potentiele risico's:	Mogelijke oorzaken:	Risicofactor vóór het nemen van maatregelen				Bronmaatregelen: * eliminatie * vervanging * aanpassing	Collectieve maatregelen: * afschermen * afzuigen * opleiding	Individuele maatregelen: * instructie * dragen van de juiste pbm's * controle naleving	Risicofactor ná het nemen van alle maatregelen				klaar op:
		B	W	E	R				B	W	E	R	
Blootstelling aan lijmen, oplosmiddelen, conserveermiddelen, irriterende stoffen, etc.	Onvoldoende (persoonlijke) bescherming, onvoldoende ventilatie of (punt)afzuiging, onvoldoende kennis van het materiaal	7	4	4	112	Product vervangen voor een veilig alternatief	VCA diploma behalen m.b.t. het werken met lijmen, oplosmiddelen, conserveermiddelen, irriterende stoffen, e.d.	Verplichten de juiste PBM's te dragen persoonlijke instructie controle naleving.	5	4	3	60	
Blootstelling aan machine lawaai >80DBA	Onvoldoende isolerende maatregelen lawaaimakende machines. Onvoldoende gehoorbescherming	6	6	3	108	Lawaaimakende machines concentreren in geïsoleerde ruimte.	VCA diploma behalen m.b.t.risico's van lawaai.	Medewerkers verplichten de juiste PBM's te dragen	5	4	3	60	
Blootstelling aan metaalstof	Onvoldoende (persoonlijke) bescherming, onvoldoende ventilatie of (punt)afzuiging, onvoldoende kennis van het materiaal	6	4	3	72	Bronmaatregelen meestal niet van toepassing	VCA diploma behalen ruimte afschermen afzuiging gebruiken	Verplichten de juiste PBM's te dragen persoonlijke instructie controle naleving.	5	4	3	60	
Blootstelling aan tocht,wind, kou, hitte, regen	Onvoldoende (persoonlijke) bescherming, onvoldoende kennis van risico's bij blootstelling aan zon, kou en tocht.	7	4	3	84	Bronmaatregelen meestal niet van toepassing	Deur dicht houden tegen tocht,wind, kou, hitte, regen	Medewerkers verplichten de juiste PBM's te dragen	4	5	3	60	

Functiegerichte Risico Inventarisatie

Potentiele risico's:	Mogelijke oorzaken:	Risicofactor vóór het nemen van maatregelen				Bronmaatregelen: * eliminatie * vervanging * aanpassing	Collectieve maatregelen: * afschermen * afzuigen * opleiding	Individuele maatregelen: * instructie * dragen van de juiste pbm's * controle naleving	Risicofactor ná het nemen van alle maatregelen				klaar op:
		B	W	E	R				B	W	E	R	
Gewond raken door werken met (gevaarlijke) machines	Onoordeelkundig gebruik van de machine, onvoldoende instructie, defecten aan de machine, machine niet berekend op de werkzaamheden, onvoldoende persoonlijke bescherming.	8	8	5	320	Regelmatig controles uitvoeren om te zien of de preventieve veiligheidsonderdelen op de machine niet zijn verwijderd.	VCA diploma behalen m.b.t., schriftelijke instructie m.b.t. risico's van werken met (gevaarlijke) machines. Beschermende kleding.	Machine bediende medewerker specifieke instructie geven m.b.t. "(gevaarlijke) machines" Medewerkers verplichten de juiste PBM's te dragen. Regelmatig veiligheidcontroles houden.	4	4	3	48	
Gewond raken door struikelen of uitglijden	Gladde of natte vloeren, geen goede schoenen of laarsen. Obstakels op looppaden. Geen waarschuwingspijnen "gladde vloeren". Onvoldoende instructie.	6	5	5	150	Vloeren preventief behandelen met antislipmiddelen	Bij gladde of natte vloeren waarschuwingspijnen plaatsen.	Verplichten de juiste PBM's te dragen persoonlijke instructie controle naleving.	5	4	3	60	
Lichamelijke belasting Dynamisch	Voortdurend het lichaam belasten door (verkeerd tillen) , duwen, trekken,	8	8	3	192	Zware materialen en zware dynamische werkzaamheden, (bijv. zware druk op het pedaal van de heftruck), vervangen door lichtere alternatieven.	Regelmatig pauzeren, andere werkzaamheden uitvoeren. training volgen m.b.t. voorkomen van dynamische belasting. Dagelijks minimaal een half uur wandelen. Sporten.	Beroepsgerichte veiligheidsopleiding volgen, VCA diploma behalen m.b.t.dynamische belasting. Constructieve oplossingen ter beschikking stellen van hulpmiddelen.	5	4	3	60	

Functiegerichte Risico Inventarisatie

Potentiele risico's:	Mogelijke oorzaken:	Risicofactor vóór het nemen van maatregelen				Bronmaatregelen: * eliminatie * vervanging * aanpassing	Collectieve maatregelen: * afschermen * afzuigen * opleiding	Individuele maatregelen: * instructie * dragen van de juiste pbm's * controle naleving	Risicofactor ná het nemen van alle maatregelen				klaar op:
		B	W	E	R				B	W	E	R	
Symptomen m.b.t. geestelijke belasting	Werkdruk, pesterijen, seksuele discriminatie, saai werk, veeleisend werk.	7	4	3	84	Inventarisatie maken, beleidsnota schrijven waarin maatregelen worden beschreven die Psycho Sociale belasting tegen gaan. Maatregelen uitvoeren en controleren.	Maatregelen die zijn beschreven om Psycho Sociale belasting tegen gaan uitvoeren en controleren.	Controle naleving. Persoonlijke instructie, vermaning, schorsing, ontslag	5	4	3	60	
Symptomen m.b.t. Burn Out	De meeste burn-outs komen voor bij mensen die doorzetten, perfectionistische neigingen hebben en zich niet willen laten kennen.	4	7	3	84	Bronmaatregelen meestal niet van toepassing	Lees brochures over voorkomen van een Burn Out.	Tijdig signaleren door leidinggevenden is essentieel. Krachtige maatregelen nemen is noodzakelijk.	4	4	3	48	
Symptomen m.b.t. vermoeid raken door werkdruk	Te veel piekbelasting, onvoldoende werkverdeling, oncollegialiteit, etc.	7	4	3	84	Goede organisatie om piekmomenten te minimaliseren.	Brochures over voorkomen van oververmoeidheid lezen en ter beschikking stellen.	Tijdig signaleren door leidinggevenden is essentieel. Krachtige maatregelen nemen is noodzakelijk.	5	4	3	60	